



Debes medirte la mano empezando por el nudillo del dedo meñique y acabando en el mismo punto tras dar toda la circunferencia, con la mano plana y dejando el dedo pulgar fuera.

Guantes **SEGURA / BERING**

Hombre

| TALLA | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | cm |
|---------------------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Circunferencia mano | 19 | 21,5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | |

