



Vous devrez mesurer la main, en prenant la mesure au niveau des jointures de l'index au petit doigt et terminant sur le même point donnant toute la circonférence, avec la main plate et laissant le pouce vers l'extérieur.

## Gants **SEGURA / BERING**

Homme

TAILLE	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	cm
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
Circonférence de la main	19	21,5	24	27	30	33	37	

